



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913118/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RASOLOARINALA FARAMALALA VERONIQUE

ADRESSE : LOT III B 61 TER B MORARANO

TELEPHONE :

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 0937TAR

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:484251

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2675

PAV :1675

CU :1000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0937TAR

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2675

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800