DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 924019/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: RAZAFIMAHARO ZO BOAFA

ADRESSE: LOT V S 100 AD ANDRANOVORY TELEPHONE: 0347712172

PROFESSION: MPIVAROTRA

NUM IMM: 3092TV MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : 19GU22 CARROSSERIE :CI 2 P
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:012666

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 253602

PTC :1400 PAV :880 CU :520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 23/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 26/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

Validité de circulation jusqu'au27/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 924019/ANT/002/SUR_SITE/2021**

De : RAZAFIMAHARO ZO BOAFA DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3092TV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1400

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000
CARTE Ar 0

THT Ar 20 000

TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**