

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: HERIVOLANIRINA JOSETTE

ADRESSE : LOT II G 10 AMBATOMARO, Tél. 0346535178

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4685TAC**

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : **Ar 37 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **862492/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : **Ar 37 200**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elie

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **3 MOIS 28/12/2021**