

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA - BESOROHITRA**

-----

**FICHE ANOMALIES**

<b>Ncontrôle</b>	<b>INAPTE</b>	<b>Imm</b>	<b>Verificateur</b>
906588/FNR/007/Sur_site/2021	CAR20,SIG2,SIG3	0578FE	GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier
906186/FNR/007/Sur_site/2021	CH5	0865FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
905831/FNR/007/Sur_site/2021	PN2,SUS56	6698FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
905767/FNR/007/Sur_site/2021	DIR13,DIR14,TR17	1016FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			<b>TOTAL : 4</b>

**A BESOROHITRA, le 09/11/2021**  
**Le Chef de Centre**