



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 862148/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : MISSION NORVEGIENNE

ADRESSE : 8 RUE DE BELGIQUE ISORAKA

TELEPHONE : 0340117271

PROFESSION :--

NUM IMM : 0194TBD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JU81VCEU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :-

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:900.1.17

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3790

PAV :2190

CU :1600

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0194TBD**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

3790

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**