

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIAMAHEFARIVO HANS HUGUES**  
**ADRESSE : LOT II B 191 BIS MAHALAVOLONA 0341753721, Tél.**  
**0341753791**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0626TBK**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1340

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 921244/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 24/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FLEXIBLE AV G EN MAUVAIS ETAT
- FLEXIBLE AV D EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : GPCE FARALAHY  
Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 09/12/21**