

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 862041/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 28/09/2021**

**De: RANDRIANARIVONY LOVASOA**

**ADRESSE : V T 1 TER V Q SAB AMBOHIPO, Tél. 0347695977**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4649TBE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1600

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto  
Jacques Aimé  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05JOURS**