

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RALALAHARIVELO JULIETTE OLGA
ADRESSE : LOT VS 54 BIS AB AMBOLOKANDRINA 0342198052, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5182TBG**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2520

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 871122/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elie

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 3 MOIS