

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIAMIARAMALALALA ANJARASOA  
**ADRESSE :** LOT IVA 222 ANKENIHENY TANJOMBATO, Tél. 0340243890  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8378TBM**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1316

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO

**RECU N° : 918796/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José  
B.A  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :**INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS 22/12/2021**