

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RASOARIVOKATRA FLORETTE**

**ADRESSE : LOT FKR V 031 FIAKARANA AMB/MANJAKA, Tél.  
0334012060**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4275TAS**

**USAGE EFFECTIF: CSUB &gt; 25 places et ≤ 50 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4410

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 906275/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**