

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMAMPIONONA RAJOELSON HANTANIRINA  
BRIGITTE  
**ADRESSE :** DP 43 II AMBOHIMPAMONJY, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8138TAK**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 930158/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 02/12/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina  
Hanitriniaina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**