## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 927576/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

**NOM**: RASOLONIRINA BERTHE

ADRESSE: LOT II R 70 D AMBOHITRAKELY 0342890960 TELEPHONE:

**PROFESSION**: ESTHETICIENNE

NUM IMM: 1072TAK MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : E290 CARROSSERIE : CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:.....21....00171A242637

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :.

PTC :2105 PAV :1570 CU :535

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1996

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 30/11/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au01/12/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:927576/ANT/004/SUR\_SITE/2021

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1072 TAK

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

De: RASOLONIRINA BERTHE

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 2105

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000
THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0

Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400