DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO-ANTANANARIVO**



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866220/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

NOM: RAMAMONJISOA LALANIRINA SAHONDRALINORO

ADRESSE: V B 71 H AMBATOROKA **TELEPHONE**: 0320775999

PROFESSION: CONSULTANT JURIDIQUE

NUM IMM: 5129TC MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: 113 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE N°SERIE DU TYPE:3731689 **PUISSANCE:7**

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:1110 **PAV**:730 CU:380

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1961

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 01/10/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021 ANI:

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO-ANTANANARIVO**

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:866220/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: RAMAMONJISOA LALANIRINA SAHONDRALINORO 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5129TC

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: PTC 1110 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0