DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877165/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: SCORE S2M

ADRESSE: BP 8633 ROUTE DIGUE DE L'IKOPA-0342991862 **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 6051TAD **MARQUE**:PEUGEOT **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: 3AD2A2 **CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:10057583

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:1350 **PAV**:930 CU:420

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1989

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 13/10/2020

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 13/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:877165/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: SCORE S2M DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6051TAD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1350 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0