DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865917/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

NOM: SAMIFIN

ADRESSE: VILLA MANGARIVOTRA FARAVOHITRA BBP 710 **TELEPHONE:**

PROFESSION: ADMINISTRATION

NUM IMM: 2886TBA MARQUE : RENAULT **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE: BSRACH CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:....VF1BSRACH47008572

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: UJ78679

PTC:1536 **PAV**:975 CU:561

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 13/02/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N°:865917/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2886 TBA

USAGE EFFECTTF :VP

De: SAMIFIN

TVA

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1536 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0

THT Ar 0

NET A PAYER: Ar 0 TIMBRE Ar 0

Ar 0