## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMILISON JULIE **ADRESSE** : TANAMBAO, **Tél**. 032 21 449 14

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5637DH

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1635

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

-----

RECU N°: 876341/ANA/009/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 jour