DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SABOTSY LAURENT **ADRESSE** : LOT 90CK MAHATSINJO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4696DD

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC: 2720

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

RECU N°: 386740/ANA/009/SUR_SITE/2020

Date: 27/04/2020

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPCE RANDRIAMANTENA

CHRISTIAN

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30 JOURS