## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: IARISOLO HERIDA

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT\ MA\ 105/V\ MAHITSY,\ \textbf{T\'el}.\ 0332074751$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3784TAC

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3130

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 910979/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PHARE G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy Opérateur : RASATA Michela APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS