



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 873103/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : FIONONANTSOA NANDRASANA MARIE MADELEINE

ADRESSE : LOT V S 62 C AMBOLOKANDRINA

TELEPHONE : --

PROFESSION :PERSONNEL ADMINISTRATIF

NUM IMM : 8334TBP

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U424050

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1824285

PTC :2115

PAV :1490

CU :625

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

Validité de circulation jusqu'au07/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8334TBP**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2115

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**