

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** SOAMANJARA JUSTINE JEIDAH  
**ADRESSE :** MIADANA COMMUNE NOSY BE, Tél. /  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6161DH**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRANANA-NOSY BE**

**RECU N° : 871276/ANA/029/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/10/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Alain  
Opérateur : BIFA AHIDA LINDA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 07JOURS**