



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931698/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : HANTANIRINA CHANTAL NATHALIA

ADRESSE : LOT HS 1002 NAMAHORA SUD

TELEPHONE :

PROFESSION :CONTROLEUR DES IMPOTS

NUM IMM : 0741UD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MORONDAVA 0321125801

GENRE : VP

TYPE : JT81B3BU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:256845

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :281902

PTC :1650

PAV :1205

CU :445

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur :NARIZO Etera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au06/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0741UD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1650

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000