

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO**

RECU N° : 871800/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

De: RAJOELINA RENE JASMIN

ADRESSE : LOT 300 FM MORONDAVA ANTEHIROKA, Tél. -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4896TAL

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3810

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 34 800

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi
Opérateur : RASATA Michela

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS