

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** VOLOLONARIVO HANTARISOA / 0331249766  
**ADRESSE :** LOT 0204 A J 0110 SECT TSARARIVOTRA, **Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5801MD**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 560

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 919153/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**