

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RASAHONDRANIRINA LOENTINE LEA

ADRESSE : BERAVIDA, Tél. 0344113802

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6803FC**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1310

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N° : **909669/FNR/007/SUR_SITE/2021**

Date : 12/11/2021

NET A PAYER : **Ar 13 200**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANA « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina
Hanitriniaina

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **24 HEURES**