## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMERIJAONANIRYNANDRIANINALUC} \textbf{ADRESSE}: LOT II M 40 AMPANDRANA, Tél. 034 70 124 45 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{3550TAH} \\ \end{cases}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3500

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 871612/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 07/10/2021