DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 911613/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

NOM: RAKOTOARIVONY

ADRESSE: LOT II A 119 RSA NANISANA TELEPHONE:

PROFESSION:TRANSITAIRE

NUM IMM : 2608TAF MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : LP709/42 CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :13 N°SERIE DU TYPE:31405214918046

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 31496410423943

PTC :6000 PAV :3700 CU :2300

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1982

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/11/2020

PATENTE: 2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 17/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 911613/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAKOTOARIVONY DATE 15/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2608 TAF

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6000 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**