## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** KAMY SERALY **ADRESSE** : MIANDRIVAZO I, **Tél**. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7976UC

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2815

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 921324/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS