

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: SOMADA**

**ADRESSE : 17 RUE RABEFIRASANA ANALAKELY, Tél. 0320527522**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1746TBE**

**USAGE EFFECTIF: VL**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 6350

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 908179/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : HANTAMALALA VOLOLONIAINA  
ORELIE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**