## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:ANDRISOANIRINJAKACAROLINE} \textbf{ADRESSE}: II E 93 W B TSARAHONENANA, Tél. 0346998191\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{5797TU}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1360

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 876593/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 20 JOURS-31/10/2021