## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMBOLAMANANA ADORE **ADRESSE**: LOT IIA 71 SAHAMASY, **Tél**. 034 71 383 69 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **5489FC** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1725

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 932503/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : UN MOIS