



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907617/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : KIADY NOMENJANAHARY MIKE

ADRESSE : III V 77 BIS ANOSIZATO

TELEPHONE : 0343057026

PROFESSION :ETUDIANT

NUM IMM : 1313TBH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WA37JA

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:AU191991

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2550

PAV :1720

CU :830

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/10/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1313TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2550

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000