



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909368/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RAKOTOSON MARIE BRIGINTTE

ADRESSE : LOT III E 33 ANKAZOMANGA SUD 033 17 602 74

TELEPHONE : 0344790212

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 7856TAB

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : LP809R2

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :13

N°SERIE DU TYPE:31605214940941

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :8000

PAV :3810

CU :4190

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1983

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :01/01/2011

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE : 0159025/DGI-G/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au13/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7856TAB

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8000

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400