DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Jahita Marie Lucia / 0325289435} \begin{subarray}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT T2 CITE FITIM SECT 3 MANJARISOA, Tél. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{0202ME} \end{subarray}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 867377/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS