## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: B.N.I. LEASING S.A P/C ENTREPRISE SOLOFOMAMI

0346013967

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT} \ \texttt{IMMEUBLE} \ \texttt{ZITAL} \ \texttt{ANKORONDRANO}, \ \textbf{T\'el}. \\ &\textbf{Pour visite technique} \ \texttt{avec} \ \texttt{ou} \ \texttt{sans} \ \texttt{carnet} \ \texttt{du} \ \texttt{v\'ehicule}: \ \textbf{5565TAJ} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2786

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

**NET A PAYER: Ar 12 000** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-TSIROANOMANDIDY

RECU N°: 870440/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA

HUBERT

Opérateur: RAKALAVAO Alice

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 05-11-2021