

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADRESSE : BP 295 ANOSY, Tél. 0341139091

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3046TN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2450

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 922341/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 25/11/2021

NET A PAYER : Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS