



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 874465/MGA/020/SUR\_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : LEONG BTP ET CONSTRUCTIONS

ADRESSE : IVL 240 D ANOSIVAVAKA

TELEPHONE :

PROFESSION :MULTISERVICES

NUM IMM : 1586TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : D364D6

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :34

N°SERIE DU TYPE:LS1D364D6E0000678

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :EC000614

PTC :19000

PAV :6890

CU :12110

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :04/02/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/02/2020

PATENTE : 2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au08/04/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1586TBM**

USAGE EFFECTIF : TM16

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

19000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 43 000

TVA

Ar 8 600

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 51 600**