## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMANANTENA JOEL

ADRESSE: LOT 11 CN°IV PLLLE 21/11 MORARANO, Tél. 0321198169

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3992AF

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1450

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 917172/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : HANTAMALALA VOLOLONIAINA

**ORELIE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS