DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915540/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: RAKOTOSON MARIE ZOE

ADRESSE: IAV 362 TER IAVOLOHA 0341420210 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 5326TBD MARQUE: FORD COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : IT129410016 CARROSSERIE : CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:WFOKXXGCBKEJ82711

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: EJ82711

PTC :1756 PAV :1276 CU :480

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/11/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au21/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 915540/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAKOTOSON MARIE ZOE DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5326TBD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1756 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**