## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAJOELIHARITIANA EMMA RINASOA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT II B 36 MAHALAVOLONA 0342041228, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1799TBB} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 800

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 868693/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 01/12/2021