## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905951/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 09/11/2021

**NOM**: COLAS MADAGASCAR

ADRESSE: BP 133 ANOSIBE TELEPHONE: 0320426088

PROFESSION:-

NUM IMM : 7892TBP MARQUE :RENAULT COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : 34DPAO CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :35 N°SERIE DU TYPE:ED015274

PLACE ASSISE : 2 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :26000 PAV :14110 CU :11890

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/11/2021

PATENTE: - ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 09/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

DATE 09/11/2021

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:905951/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7892 TBP

**USAGE EFFECTTF**:TM16

De: COLAS MADAGASCAR

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 26000 DROIT Ar 39 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 49 000 TVA Ar 9 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 58 800**