

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMITONDRA FREDSON
ADRESSE : TANAMBAO, Tél. 0345454176

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5639UB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2400

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TAOLAGNARO - TOLIARA**

RECU N° : 917641/TLR/013/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- VEHICULE A PEINDRE
- FUMEE EXCESSIVE
- MOTEUR BRUYANT

Nom du vérificateur : Mr RABETRANO Tojo Herintsoa
Opérateur : RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

APTITUDE : INAPTE

**Délai de réparation accordée : QUINZE JOURS
03/12/2021**