

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** TOTOSOA VINCENT

**ADRESSE :** AMBALAMANASY CN°II, Tél. 0345009964

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4214AD**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2595

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 873489/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany  
Germain  
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**