



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869791/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : FIDIMHAJAMANANA ANDRIAMBOAVONJY JULES

ADRESSE : LOT K 18 FKT AMBOHITANETY ALASORA 0341011889

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 5532TBA

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ALASORA

GENRE : VP

TYPE : WH7HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:... 300114

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2500

PAV :1730

CU :770

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 0203966

DELIVREE LE :29/06/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/12/2020

PATENTE : 0151374/2020

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5532TBA

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2500

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400