

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINJATOVO**

**ADRESSE : ANTANAMANDROSO -EST, Tél. 0333197971**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6171AD**

**USAGE EFFECTIF: CSUB**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2550

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-MORAMANGA**

**RECU N° : 872212/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVD A REMPLACER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT D A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEMARREUR A VERIFIER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AMORTISSEUR AV G SANS EFFET
- AMORTISSEUR AV D SANS EFFET
- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET
- AMORTISSEUR ARR D SANS EFFET
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain Opérateur : RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 07 NOVEMBRE 2021</b>	