

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONIAINA

ADRESSE : IVW 59 TER D ANOSIZATO EST, Tél. 0338221453

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4988TM

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 931093/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 06/01/2022