

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHANTAVOLOLONIRINA J ISABELLE

**ADRESSE :** MIANDRIVAZO, Tél. //

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4185UD**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 990

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MIANDRIVAZO - TOLIARA**

**RECU N° : 920982/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 24heure**