DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907656/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: LISA DISTRIBUTION

ADRESSE: LOT IVW 13 TER ANOSIZATO EST 0338380116 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 5475TBL MARQUE: DONGFENG COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : CUA1P6 CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :16 N°SERIE DU TYPE:L.GDCUA1P6HH132020

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 78457791

PTC :9450 PAV :3450 CU :6000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/11/2020

PATENTE: ANI: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 10/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907656/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: LISA DISTRIBUTION DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5475 TBL

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 9450 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**