DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921537/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 24/11/2021

NOM: SOMADA

ADRESSE: ENCEINTE SOCIMEX ANKORONDRANO TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 6847TBG MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: SN81XD CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:..KMHSN81XGU173422

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: D4HBGU369451

PTC :2520 PAV :1869 CU :651

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2016

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 27/06/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 921537/ANT/004/SUR_SITE/2021**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: SOMADA DATE 24/11/2021

Ar 4 400

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6847 TBG

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 7
PLACE DEBOUT :
PTC 2520

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**