## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOARIMALALA SOLOFONIRINA **ADRESSE** : LOT II H 120 SOAVIMASOANDRO 0342262626, **Tél**. 0342262626

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5856TBK

**USAGE EFFECTIF:** TV

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1240

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 922521/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 25/02/2022