

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ALARAKHA MONNIRRAZA**

**ADRESSE : LOT 17 AMBALAPAISSO, Tél. 0329352025**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2871FD**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1590

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 909940/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- COMMODO A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**

